


Junaa ammutiin juuri tältä kohdalta oikealta puolen eli joelta käsin.

Kuka ampui Kolarinjunaa? Oulussa jäljet kuvattiin

5.9.2019 15.22

Tiistaina tapahtui sellaista, mitä Suomessa ei ole aikaisemmin tapahtunut. Joku ampui kohti yöjunaa, joka matkasi Kolarista Helsinkiin. Poliisi kaipaa nyt vinkkejä!

Poliisi tiedottaa, että asiassa on käynyt ilmi junassa olleiden puhutuksissa ja teknisessä tutkinnassa seuraavaa:

Ylitorniolla Kaulinrannassa Kattilakosken alapuolella ammuttiin 3.9.2019 kello 19.25 haulikolla 80 km/h nopeudella pohjoisesta etelään menevän junan matkustajavaunun oikeanpuoleisiin kahteen ikkunaan ja vaunun sivuseinään sekä ravintolavaunun ikkunaan.

Rata kulkee tapahtumapaikalla aivan vesistön vieressä ja välissä on jonkin verran puustoa. Osumajäljet viittaavat 3-5 mm kokoisiin hauleihin. Ampumaetäisyys on ollut junasta noin 30 metrin päässä.

Junavaunun kaksi ikkunaa hajosi säröille ja seinään tuli kolme jälkeä rikkoutuneiden ikkunoiden alapuolelle. Ravintolavaunusta hajosi ikkunan yläosassa oleva tuuletusikkuna. Haulit eivät läpäisseet ikkunoita eikä seinää.

Ampuminen on voinut tapahtua myös metsästyksen yhteydessä.

Tapahtumassa on ollut pitkään epäselvää mihin vaunuihin osumia on tullut. Juna jatkoi tapahtumapaikalta pysähtymättä matkaa normaalisti seuraavalle pysähdysasemalle Ouluun, jossa vaurioita tarkasteltiin tarkemmin. Juna jatkoi sen jälkeen päätepysäkille Helsinkiin.

Poliisi pyytää asiasta tietäviä ottamaan yhteyttä numeroon 0295466458 tai sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi

