

Airbus A350 ei päässyt koelennoille aamulla Rovaniemellä - Osia Ranskasta!

3.2.2016 12.17

Rovaniemen lentokentälle eilen hyytynyt Airbusin uutuuskone A350 ei päässyt aamulla testilennoille hydraulivian vuoksi.

Kone seisoj vielä puolen päivän aikaan Rovaniemen lentokentällä. Kone oli ohuen lumikerroksen peittämä.

Valoa testilentojen jatkumiselle toi kuitenkin se, että kello 11.47 Rovaniemen kentälle laskeutui Toulousesta Ranskasta lähtenyt kone, joka toi varaosia ja mekaniikkoja korjaamaan vikaa.

Lentojen uskotaan jatkuvan iltapäivällä.

Eilen kone jouduttiin hinaamaan rullaustieltä takaisin lentoaseman platalle, kun vika tuli ilmi. Raskaan koneen hinasi kaksi Lapin Lennoston paloautoa.



